

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03191	車名 フォワード	形状 アームロール ベッド付		
初年度 平成15年04月	型式 KK-FRR35G4	車体番号 FRR35G47001239		
乗員 3人	走行距離 234,431 km	最大積載量 3,800 kg	排気量 7,160 cc	車検期限 令和7年12月19日
上物 2003/4 新明和 CCA44-20 ツインホイスト キャブバックステップ				

シフト スムーサーF6	原動機 6HL1	ICターボ 無し	燃料 軽油	馬力 205-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,スペアキー


外寸(長さ) 6,090 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,440 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8							スペア	5			
	8	8																							
8	8	8	8																						
スペア	5																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 225/80R17.5	リア
---------------------	----

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・エア漏れ
----------------	---------------

