

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03186	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング フルフラットロー		
初年度 平成29年05月	型式 TPG-NPR85AN	車体番号 NPR85-7068919		
乗員 3人	走行距離 613,296 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2017/4 東ブレ XV32LSC-P -30℃設定 エバハウス スタンバイ付(コード欠) 2017/4 東ブレ 左スライドドア リア3枚観音扉 ラッシング2段 床システムフロア 断熱50mm 2017/3 極東開発 格納ゲート 1t				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 キーレス, スペアキー, キセノンライト, ASR,DPD, HSA

外寸(長さ) 6,350 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 3,100 mm
内寸(長さ) 4,310 mm	内寸(幅) 1,980 mm	内寸(高さ) 1,960 mm

タイヤ状態(分山) 5 5 2 2 2 2 スペア 5			
フロント 205/80R17.5	リア //		

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパン、Fリアクランクオイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 リアNO1クロスメンバー凹み	車輛状態 ・荷箱内傷凹み ・室内灯カバー割れ 外気温20℃ スタート20℃→1h 0℃→6h -25.5℃

