

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03158	車名 エルフ	形状 強化ダンプ フルフラットロー		
初年度 平成25年12月	型式 TKG-NJR85AN	車体番号 NJR85-7034460		
乗員 3人	走行距離 73,600 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2013/9 極東開発 DD02-31 3方開				

シフト F5	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA
--


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 310 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5		5								5	5	5	5						スペア	10			
	5		5																						
	5	5	5	5																					
スペア	10																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 205/70R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ 左ドア内板凹み ・ キーレス不良

**GROOWAVE**  
Truck dealer