

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03161	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成25年03月	型式 TKG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-12686		
乗員 3人	走行距離 34,696 km	最大積載量 2,750 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2013/3 ユニック URU344N フックイン ラジコン 2013/12 東洋ボデー 3方開 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備


外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,240 mm	外寸(高さ) 2,930 mm
内寸(長さ) 5,400 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8							スベア	10			
	8	8																							
8	8	8	8																						
スベア	10																								

フロント 225/90R17.5	リア //
---------------------	----------

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 各所錆 内側錆小	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ クレーンワイヤーキンク ・ ブーム縮む時ジャダー有 ・ 床割れ小、擦れ
-----------------------	--

