車輌状態表

| 管理No | | 車名 | | | 形状 | | | | | | |
|----------|------|----|-------------|------|---------|--------------|----|------|-----------------|----|------------|
| G-02670 | | | レンジャー | | アルミブロック | | | 7 71 | ワイド ベッド付 リアエアサス | | |
| 初年度 型式 | | | | 車体番号 | | | | | | | |
| 平成26年11月 | | | TKG-FD7JLAG | | | FD7JLA-16450 | | | | | |
| 乗員 | 走行距離 | | | | 最大積載量 | | | 排気量 | | | 車検期限 |
| 2人 | | | 67,819 | km | 3 | ,150 | kg | | 6,400 | СС | 令和8年06月12日 |
| 上物 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| シフト | 原動機 | ICターボ | 燃料 | 馬力 | |
|-----|-------|-------|----|--------|--|
| F6 | J07E | 有 | 軽油 | 240-ps | |
| 車体色 | AC | PS | PW | エアパッグ | |
| 白 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| ABS | 電動ミラー | | | | |
| 有 | 左 | | | | |


| 1 | 左 | |
|-------|---------|-----------------------------|
| その他装備 | | |
| | | バックカメラ,ESスタート |
| | (メッキ)Fノ | ヾンパー、ドアモール、サイドパネルモール |

| 外寸(長さ) | | | 外寸(幅) | | | 外寸(高さ) | | |
|--------|-------|----|-------|-------|----|------------|---------|----|
| | 8,480 | mm | | 2,480 | mm | | 2,750 | mm |
| 内寸(長さ) | | | 内寸(幅) | | | 内寸(高さ) | | |
| | 6,210 | mm | | 2,400 | mm | 左右アオリ700mm | Rアオリ600 | mm |

| | <u> </u> | | | |
|-----------|----------------------|----|---|--|
| タイヤ状態(分山) | 5 5 5 5 | 5 | 5 | |
| フロント | | リア | | |
| 22 | 25/80R17.5 | | | |

| キャブ内部 | | |
|-------|----|--|
| 汚れ | | |
| | 小 | |
| シート破れ | | |
| | 無し | |

フロントガラス 飛び石有



| 修復歴 | 修復箇所 |
|-----|------|
| 無し | |

エンジン状態良好

ミッション、デフ状態良好

フレーム状態

各所錆(錆落とし、仕上げ済) 左リアフレームフック部曲り フロントメンバーサビの為パテ補修

車輌状態

- ・キャブ裏錆
- ・電格ミラー不良
- ・ボディー各所傷凹み
- ・上物自社載せ替え

GROOVAVE

Truck dealer