

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03154	車名 フォワード	形状 アルミバン パワーゲート ワイド ベッド付		
初年度 平成25年09月	型式 TKG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7052114		
乗員 2人	走行距離 318,642 km	最大積載量 2,750 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2013/9 日本フルハーフ ゲート蓋 ラッシング2段 床システムフロア 2013/7 極東開発 オートターン 1t 室内リモコン パワーゲートラジコン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,キセノンライト,ドラレコ,DPD, HSA
---

外寸(長さ) 8,770 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,480 mm
内寸(長さ) 6,310 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2,410 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2	2			2	2	2	2					スベア	2		
2	2																
2	2	2	2														
スベア	2																
フロント 225/80R17.5	リア //																

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 3速ギア鳴り
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル割れ穴 ・縦根太切れ小 ・サイドマーカー1部不灯

