

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                                                                             |                    |                      |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-03199                                                                                                             | 車名<br>レンジャー        | 形状<br>低温冷凍車 パワーゲート   |                 |            |
| 初年度<br>令和2年03月                                                                                                              | 型式<br>2KG-FC2ABA   | 車体番号<br>FC2AB-116425 |                 |            |
| 乗員<br>2人                                                                                                                    | 走行距離<br>233,462 km | 最大積載量<br>2,600 kg    | 排気量<br>5,120 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2020/2 菱重 TDJW50-L2W -30℃設定 エバハウス<br>2020/2 関東工業 リア観音扉 スライドサイドドア 床編アルミ ラッシング2段 断熱材サイド100mm リア80mm<br>2020/1 新明和 格納ゲート |                    |                      |                 |            |

|           |            |            |          |              |
|-----------|------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機        | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>210-ps |
| 車体色<br>青  | AC<br>有    | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左 |            |          |              |


|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| その他装備<br>バックカメラ, キーレス, LEDヘッドライト,VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS) |
|---------------------------------------------------------------------------|

|                    |                   |                            |
|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,060 mm | 外寸(幅)<br>2,320 mm | 外寸(高さ)<br>3,300 mm         |
| 内寸(長さ)<br>5,830 mm | 内寸(幅)<br>2,070 mm | 内寸(高さ)<br>2040mm 門口2040 mm |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| タイヤ状態(分山)<br><div> <div>2</div> <div>2</div> <div></div> <div></div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>スベア</div> <div>欠</div> <div></div> </div> | フロント<br>225/80R17.5<br>リア<br>// |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>無し |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 修復歴<br>無し                | 修復箇所                                    |
| エンジン状態<br>エンジン/TM付根オイル滲み | ミッション、デフ状態<br>良好                        |
| フレーム状態<br>良好             | 車輛状態<br>・庫内パネル凹み<br>・PGデッキ裏側凹み<br>・箱看板跡 |

