

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03053	車名 フォワード	形状 2.9t吊6段クレーン アルミブロック ベッド付		
初年度 平成30年03月	型式 2RG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7126537		
乗員 2人	走行距離 30,067 km	最大積載量 1,700 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2018/3 ユニック URG376 フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー リアアウトリガー トヨーボディー 3方開				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
ETC1.0,バックカメラ,キーレス,鍵札,スペアキー,アイドリングストップ,キセノンライト,DPD,HSA


外寸(長さ) 9,610 mm	外寸(幅) 2,280 mm	外寸(高さ) 3,130 mm
内寸(長さ) 6,550 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロント 245/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 所々錆、P塗り	車輛状態 ・クレーンワイヤーキンク

