

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02908	車名 エルフ	形状 保冷バン 高床 ワイドロング		
初年度 平成31年01月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7001562		
乗員 2人	走行距離 143,090 km	最大積載量 3,700 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/1 日本フルハーフ リア3枚観音扉 サイドドア オートフロア				

シフト スムーサーEX	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, アイドリングストップ, ハロゲンライト, 車間距離警報, LDWS, IESC
--


外寸(長さ) 6,590 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,220 mm
内寸(長さ) 4,400 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 1980mm 門口1960 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	8	8	8	8
	スベア	10		

フロント 225/80R17.5	リア
---------------------	----

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内パネル傷凹み ・箱各所看板消し塗装
--------------	---------------------------------

