

# VEHICLE CONDITION REPORT


## 車輌状態表

|                            |                   |                      |                 |                    |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No<br>G-02986            | 車名<br>レンジャー       | 形状<br>アルミブロック ベッド付   |                 |                    |
| 初年度<br>平成26年03月            | 型式<br>TKG-FD9JLAA | 車体番号<br>FD9JLA-13497 |                 |                    |
| 乗員<br>3人                   | 走行距離<br>33,540 km | 最大積載量<br>3,750 kg    | 排気量<br>5,120 cc | 車検期限<br>令和8年06月17日 |
| 上物<br>3方開 引き出しフック8対 鳥居縞アルミ |                   |                      |                 |                    |

|  |             |            |          |              |
|--|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6                                    | 原動機<br>J05E | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>210-ps |
| 車体色<br>白                                     | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有                                     | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |
| その他装備<br>ETC1.0,スペアキー,キセノンライト,ASR,DPR,ESスタート |             |            |          |              |

|                    |                   |                             |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,440 mm | 外寸(幅)<br>2,270 mm | 外寸(高さ)<br>2,540 mm          |
| 内寸(長さ)<br>6,200 mm | 内寸(幅)<br>2,170 mm | 内寸(高さ)<br>700mm リアアオリ600 mm |

|                     |   |    |    |   |   |    |    |   |   |     |   |
|---------------------|---|----|----|---|---|----|----|---|---|-----|---|
| タイヤ状態(分山)           | <table border="1"> <tr><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>□</td><td>□</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>□</td><td>□</td></tr> <tr><td>スペア</td><td>欠</td></tr> </table> | 10 | 10 | □ | □ | 10 | 10 | □ | □ | スペア | 欠 |
| 10                  | 10  |    |    |   |   |    |    |   |   |     |   |
| □                   | □   |    |    |   |   |    |    |   |   |     |   |
| 10                  | 10  |    |    |   |   |    |    |   |   |     |   |
| □                   | □   |    |    |   |   |    |    |   |   |     |   |
| スペア                 | 欠   |    |    |   |   |    |    |   |   |     |   |
| フロント<br>225/90R17.5 | リア  |    |    |   |   |    |    |   |   |     |   |



|   |   |
|---|---|
| 修復歴<br>無し   | 修復箇所  |
| 良好  | 良好  |
| エンジン状態<br>良好  | ミッション、デフ状態<br>良好  |
| フレーム状態<br>フレーム所々錆小<br>リアNO1クロスメンバー凹み<br>左リアフレームフック部凹み | 車輌状態<br>・ボディー各所傷凹み<br>・左Fピラーアウター凹み<br>・アンテナ欠<br>・横根太喰い込み、割れ小<br>・アオリ内張り傷凹み<br>・上物自社載せ替え |

**GROOWAVE**  
Truck dealer