

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03150	車名 レンジャー	形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッド付 リアエアサス		
初年度 令和元年09月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-114574		
乗員 2人	走行距離 573,511 km	最大積載量 2,500 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2019/9 三菱 TDJS50A-L2 エバハウス -30°C設定 2019/9 トランテックス リア観音扉 ラッシング2段 床システムフローア 断熱75mm 門口、蝶番、ハンマーロック、Sバンパーステンレス 2019/8 トランテックス(新明和) 格納ゲート 1t 室内リモコン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ,アルミホイール,スベアキー,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー,DPR,VSC,ESスタート,車線逸脱警報,ブリクラッシュセーフティ (PCS)

外寸(長さ) 8,750 mm	外寸(幅) 2,310 mm	外寸(高さ) 3,100 mm
内寸(長さ) 6,240 mm	内寸(幅) 2,110 mm	内寸(高さ) 1,950 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									8	8	8	8							スベア	8		
	5	5																							
	8	8	8	8																					
	スベア	8																							
フロント 225/80R17.5	リア //																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・左ドア90度ストッパー欠 ・箱内傷凹み 外気温28°C スタート22.4°C→5h →-14.5°C

