## 車輌状態表

凹み切れ

Truck dealer

管理No		車名	<b>#</b>								擦り凹み	<u>,                                     </u>	
G-03	150	レンジャー			パワーゲ	ート ベッド	付 リアエアサ	ス		-1			
初年度		型式		車体番号		<del></del>					•		
令和元年09月		2KG-FD2ABG			FD2AB-114574								
<b>乗員</b>	走行距	雛	掲	<b>長大積載量</b>	排気量		車検期限						6
2人		573,511	km	2,500 kg		5,120 cc	抹消			<b>3</b>	L - 100		
<b>上物</b> 2019/9 トラン	テックス リ	ア観音扉 ラッシング2段	床システム	፤ TDJS50A-L2 エバハウス □ スロアー 断熱75mm リア門 ンテックス 格納ゲート 1t	、蝶番、口	lックロッド、ロッ	クハンマー、Sバンパーフ	ミテンレス	割れ	カサ曲り	凹み	凹み	
<b>/</b> フト		原動機	IC	ロターボ	燃料		馬力			a	<b>_</b>		
F6		A05C		有		軽油	210-ps	;		Ī		+	
車体色		AC		PS PW			エアパッグ						
白 ABS		有電動ミラー		有	<b>4</b>	有	有						
有	•	左							切∤	穴	傷		
その他装備		-							修復歴	修復箇所			
ETC2.0,バックカ	メラ, アルミホ	イール, スペアキー, LEDへ	ッドライト,	エアサスコントローラー,DPR, \	VSC, ESスタ	アート, 車線逸脱警報,	プリクラッシュセーフティ	- (PCS)	無し				
外寸(長さ)		外寸(幅		)		外寸(高さ)			エンジン状態			ミッション、デフ状態	
		8,750 mm		2,310	mm		3,100	mm	良好				
内寸(長さ)		F	内寸(幅)			内寸(高さ)			フレーム状態		車輌状態		
		6,240 mm		2,110	mm		1,950	mm	良好		・荷箱内		
7イヤ状態(分山	in)					キャブ	内部					ストッパー1部欠	
21 ( 100m(2) E	47	5	5			汚れ	r 3 MP				・PG左 <sup>;</sup>	<b>トイストシリンダー</b>	オイル漏れ
							中						
		8 8	8	8		シート	<u></u> 破れ						
							有り						
		スペア8											
		~ · · / [0]								4	IOYO		
フロント		Į	リア			フロン	トガラス						

飛び石有

225/80R17.5

"