

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02944	車名 レンジャー	形状 強化ダンプ		
初年度 平成25年10月	型式 TKG-FC9JCAP	車体番号 FC9JCA-15861		
乗員 3人	走行距離 80,854 km	最大積載量 3,150 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年06月17日
上物 2013/9 新明和 DR4-17SY 床2重張り ロックピン				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,スベアキー, ハロゲンライト,DPR


外寸(長さ) 5,490 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,470 mm
内寸(長さ) 3,400 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 300 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8								8	8	8	8							スベア	10		
	8		8																						
	8	8	8	8																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 左右リアフレーム凹み フレーム所々錆小、P塗り	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・横根太曲り ・ホイスシリンダーオイル滲み ・コボレンシート破れ、枠曲り ・リアフェンダー凹み ・外装仕上げ済み
--------------------------------------	---

