

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03208	車名 エルフ	形状 3転ダンプ 4WD 高床		
初年度 令和元年08月	型式 TKG-NKS85AN	車体番号 NKS85-7013115		
乗員 3人	走行距離 21,989 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/8 新明和 DT2-11SY				

シフト F5	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ナビ,DPD, HSA
----------------------


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,980 mm
]	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/70R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボディー各所傷凹み</li> <li>・ キャブバックパネル傷</li> <li>・ コボレーンシート破れ</li> <li>・ 右アオリロックレバー固い</li> </ul>
--------------------	---

