

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03209	車名 デュトロ	形状 冷蔵冷凍車 10尺 フラットロー		
初年度 令和2年01月	型式 2RG-XZC605M	車体番号 XZC605-0026143		
乗員 3人	走行距離 71,544 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2019/12 東プレ XL22HOC-Q -5°C設定 2019/12 東プレ 左スライドドア リア観音扉 断熱50mm				

シフト AT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 135-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,スベアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,DPR,VSC,ESスタート,車線逸脱警報,ブリクラッシュセーフティ (PCS)

外寸(長さ) 5,040 mm	外寸(幅) 1,880 mm	外寸(高さ) 2,760 mm
内寸(長さ) 3,100 mm	内寸(幅) 1,730 mm	内寸(高さ) 1,820 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2	5									5	5	5	5							スベア	10		
	2	5																							
	5	5	5	5																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 185/85R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み
--------------	--------------------

