



VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03315		車名 フォワード		形状 アルミブロック ベッド付 リアエアサス																															
初年度 令和2年01月		型式 2RG-FRR90T2		車体番号 FRR90-7151202																															
乗員 2人	走行距離 670,350 km	最大積載量 3,500 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消																															
上物 2019/12 東洋ボデー 5方開 鳥居縞アルミ 床フック9対																																			
シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps																															
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有																															
ABS 有	電動ミラー 左																																		
その他装備 アルミホイール, アイドリングストップ, キセノンライト, エアサスコントローラー, HSA, LDWS, IESC, ブリクラッシュブレーキ (PCB) (メッキ)ミラー、ミラーステア、コーナパネル、グリル、Fバンパー、ドアモール、Sパネルモール、ドアハンドル、左確認窓カバー																																			
外寸(長さ) 8,480 mm		外寸(幅) 2,330 mm		外寸(高さ) 2,500 mm																															
内寸(長さ) 6,210 mm		内寸(幅) 2,260 mm		内寸(高さ) 700 mm																															
タイヤ状態(分山) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							8		8									8	8	8	8									スベア	10				
	8		8																																
8	8	8	8																																
スベア	10																																		
フロント 225/80R17.5		リア //																																	
キャブ内部 汚れ 小 シート破れ 無し																																			
フロントガラス 飛び石有																																			

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ 左フロアメンバー錆 ・ アオリ内側傷凹み ・ リアショックアブソーバカバー錆穴

