

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03386	車名 クオン	形状 アルミウイング ハイルーフ リアエアサス 4軸低床			
初年度 平成31年01月	型式 2PG-CG5CA		車体番号 JNCMB02G5JU036583		
乗員 2人	走行距離 459,679 km	最大積載量 13,700 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 抹消	
上物 2018/9 日本フルハーフ リア観音扉 引出しフック9対 ラッシング2段					

シフト エスコット(2ペダル)	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 390-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キーレス, スペアキー, LEDヘッドライト ,EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレイキ ,デフロック,トラフィックアイクルーズ (メッキ)Fバンパー


外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,770 mm
内寸(長さ) 9,620 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2,630mm 門口2,550 mm

フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有、ペイント付着

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 有り	修復箇所 ・キャブフロア凹み ・左Fピラー凹み
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輦状態 ・アオリ内張り傷凹み ・キーレス不良 ・エアー漏れ小 ・A/C冷え弱い

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

GROOWAVE
Truck dealer