

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表


管理No	車名	形状
G-03388	フォワード	アームロール ベッド付 増トン
初年度	型式	車体番号
平成29年02月	LKG-FTR90S2	FTR90-7006326
乗員	走行距離	最大積載量
2人	637,472 km	8,100 kg
上物		
	2017/1 新明和 CCA78-30 ツインホイスト キャブバックステップ	

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4HK1	有	軽油	240-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			
その他装備				
バックカメラ, キーレス, DPD, HSA				

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
6,290 mm	2,270 mm	2,520 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	
	5 10
	□ □
5 5 5 5	□ □ □ □
□ □	□ □
スペア 10	□
フロント	リア
265/70R19.5	〃

キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
有り
フロントガラス
飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 MTオイル滲み
フレーム状態 良好	車輌状態 ・右サイドバンパー取付部切れ、補修跡 ・キーレス不良

GROOWAVE
Truck dealer