

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03195	車名 コンドル	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付 増トン		
初年度 平成26年07月	型式 QKG-PK39LH	車体番号 PK39L-30030		
乗員 2人	走行距離 189,804 km	最大積載量 7,100 kg	排気量 7,010 cc	車検期限 検切れナンバー付き
上物 2014/6 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 ヘッダーパネル、床、アオリ上部、内板、縞アルミ				

シフト F6	原動機 GH7	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 245-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー (メッキ)Fバンパー
-------	---

外寸(長さ) 9,300 mm	外寸(幅) 2,380 mm	外寸(高さ) 3,000 mm
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,210 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	10	10			10	10	10	10					スベア	10		
10	10																
10	10	10	10														
スベア	10																
フロント 265/70R19.5	リア 〃																

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ リアフェンダー曲り ・ エアー漏れ小

