

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03359	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付		
初年度 平成26年05月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7063374		
乗員 2人	走行距離 539,818 km	最大積載量 2,300 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2013/11 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 引出しフック7対 鳥居、アオリ上部編アルミ 【ステンレス】蝶番、丸棒、サイドバンパー、燃料タンク、リアフェンダー、リア支柱、ハンマーロック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,アルミホイール,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,キセノンライト,DPD,HSA (メッキ)Fバンパー,グリル,コーナー,ミラー,ドアガーニッシュ,ドアノブ,足かけステップ,サイドパネルモール
--


外寸(長さ) 8,450 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 3,050 mm
内寸(長さ) 5,400 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スペア	5		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロント 225/90R17.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 飛び石有 Fガラス2カ所割れ2cm
------------------------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・アオリ内張り傷凹み ・AC冷え弱い ・右フェンダー1部割れ ・燃料タンク凹み ・床アピトン張り替え済
--------------	---

