

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                            |                    |                               |                 |            |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-03374                            | 車名<br>レンジャー        | 形状<br>アルミウイング ベッド付 リアエアサス ワイド |                 |            |
| 初年度<br>平成29年06月                            | 型式<br>TPG-FD7JMAG  | 車体番号<br>FD7JMA-11256          |                 |            |
| 乗員<br>2人                                   | 走行距離<br>560,091 km | 最大積載量<br>2,450 kg             | 排気量<br>6,400 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2017/3 日本トレクス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック6対 |                    |                               |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>J07E | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>240-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,バックカメラ, アイドリングストップ, キセノンライト,DPR, ESスタート |
|---------------------------------------------------------|

|                    |                   |                            |
|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>9,220 mm | 外寸(幅)<br>2,500 mm | 外寸(高さ)<br>3,450 mm         |
| 内寸(長さ)<br>6,830 mm | 内寸(幅)<br>2,410 mm | 内寸(高さ)<br>2400mm 門口2300 mm |

|                     |          |   |   |
|---------------------|----------|---|---|
| タイヤ状態(分山)           |          |   |   |
|                     | 8        | 8 |   |
|                     |          |   |   |
| 8                   | 8        | 8 | 8 |
|                     |          |   |   |
| スベア                 | 8        |   |   |
| フロント<br>225/80R17.5 | リア<br>// |   |   |

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>無し |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                                   |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                       |
| フレーム状態<br>錆小 | 車輛状態<br>・内板割れ穴<br>・左ミラー1個欠<br>・箱看板消し塗装 |