

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03407	車名 エルフ	形状 Lゲートダンプ 4WD フルフラットロー		
初年度 令和元年06月	型式 TPG-NKS85AN	車体番号 NKS85-7012209		
乗員 3人	走行距離 18,303 km	最大積載量 2,600 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/5 新明和 DRF2-0110S				

シフト F5	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, DPD, HSA


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 3,090 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									10	10	10	10							スベア	10		
	8	8																							
	10	10	10	10																					
	スベア	10																							

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	無し

フロント 205/75R16	リア
-------------------	----

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム各所錆、ペイント リアガゼット凹み 左Fフレームフック部凹み	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み

