

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03300	車名 レンジャー	形状 強化ダンプ		
初年度 令和3年08月	型式 2KG-FC2ABA	車体番号 FC2AB-125801		
乗員 3人	走行距離 49,251 km	最大積載量 3,500 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2021/3 新明和 DR4-0003SY ロックピン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,DPR, VSC, ESスタート


外寸(長さ) 5,490 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,540 mm
内寸(長さ) 3,400 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)																
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ボディー各所凹み
--------------------	-------------------

