




# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                           |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 管理No<br>G-03097                                                                                                                                                                                                   | 車名<br>フォワード       | 形状<br>2.9t吊4段クレーン 木平                                      |                 |              |
| 初年度<br>令和元年07月                                                                                                                                                                                                    | 型式<br>2PG-FRR90S1 | 車体番号<br>FRR90-7142498                                     |                 |              |
| 乗員<br>3人                                                                                                                                                                                                          | 走行距離<br>28,316 km | 最大積載量<br>2,500 kg                                         | 排気量<br>5,190 cc | 車検期限<br>抹消   |
| 上物<br>2019/6 ユニック URG344 フックイン ラジコン<br>3方開 ロープホール3対 丸カンフック4対 精工ラック                                                                                                                                                |                   |                                                           |                 |              |
| シフト<br>F6                                                                                                                                                                                                         | 原動機<br>4HK1       | ICターボ<br>有                                                | 燃料<br>軽油        | 馬力<br>190-ps |
| 車体色<br>白                                                                                                                                                                                                          | AC<br>有           | PS<br>有                                                   | PW<br>有         | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有                                                                                                                                                                                                          | 電動ミラー<br>左        |                                                           |                 |              |
| その他装備<br>ETC1.0,キーレス, ハロゲンライト,DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)                                                                                                                                             |                   |                                                           |                 |              |
| 外寸(長さ)<br>8,170 mm                                                                                                                                                                                                | 外寸(幅)<br>2,260 mm | 外寸(高さ)<br>3,030 mm                                        |                 |              |
| 内寸(長さ)<br>5,410 mm                                                                                                                                                                                                | 内寸(幅)<br>2,160 mm | 内寸(高さ)<br>400 mm                                          |                 |              |
| タイヤ状態(分山)                                                                                                                                                                                                         |                   | キャブ内部                                                     |                 |              |
| <div> <div>10</div> <div>10</div> <div></div> <div></div> <div>10</div> <div>10</div> <div>10</div> <div>10</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>スベア</div> <div>10</div> <div></div> </div> |                   | <div>汚れ</div> <div>小</div> <div>シート破れ</div> <div>無し</div> |                 |              |
| フロント<br>245/80R17.5                                                                                                                                                                                               | リア<br>//          | フロントガラス<br>飛び石有                                           |                 |              |

|                                                                                     |                             |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                             |  |  |
|  |                             |  |  |
| 修復歴                                                                                 | 修復箇所                        |                                                                                     |  |
| 無し                                                                                  |                             |                                                                                     |  |
| エンジン状態<br>良好                                                                        | ミッション、デフ状態<br>良好            |                                                                                     |  |
| フレーム状態<br>各所錆(錆落とし、仕上げ済)                                                            | 車輛状態<br>・床割れ穴<br>・リアフェンダー凹み |                                                                                     |  |

