

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03323	車名 キャンター	形状 2.6t吊4段クレーン 木平 標準ロング 高床		
初年度 平成30年09月	型式 TPG-FEA50	車体番号 FEA50-570899		
乗員 3人	走行距離 55,476 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/8 ユニック URG264 フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴3対 精工ラック 床2重張り				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー,DPF

外寸(長さ) 5,980 mm	外寸(幅) 1,930 mm	外寸(高さ) 2,610 mm
内寸(長さ) 3,680 mm	内寸(幅) 1,800 mm	内寸(高さ) 360 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	10	10			10	10	10	10					スペア	10		
10	10																
10	10	10	10														
スペア	10																
フロント 205/85R16	リア //																

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・床元板割れ穴 ・クレーンブーム凹み ・クレーンホイストオイルしみ
--------------------	---

