

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03135	車名 キャンター	形状 アルミウイング 高床 ワイド超ロング		
初年度 平成27年01月	型式 TKG-FEB80	車体番号 FEB80-540020		
乗員 3人	走行距離 44,002 km	最大積載量 3,500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年02月01日
上物 2015/1 パプコ リア観音扉 引出しフック5対 ラッシング2段				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 175-ps
車体色 赤	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC2.0,キーレス, スペアキー, ハロゲンライト (メッキ)左右ミラー、コーナーパネル、グリル、フロントバンパー、Sバンパー
-------	--


外寸(長さ) 7,040 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,240 mm
内寸(長さ) 5,020 mm	内寸(幅) 2,110 mm	内寸(高さ) 2150mm 門口2040 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スペア	5		
8	8																
8	8	8	8														
スペア	5																

フロント 225/80R17.5	リア //
---------------------	----------

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・右ウイングルーフ部凹み ・箱Fパネル凹み
--------------------------	----------------------------------

