

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03332	車名 レンジャー	形状 セーフティーローダー 重機運搬車 ベッド付 増トン 2デフ		
初年度 平成26年12月	型式 LDG-GK8JNAA	車体番号 GK8JNA-10224		
乗員 2人	走行距離 113,085 km	最大積載量 10,400 kg	排気量 7,680 cc	車検期限 令和8年1月30日
上物 2014/12 花見台 SF200MA ウインチ ラジコン スタンションホール2対 丸かんフック1対 手動リアゲート				

シフト F6	原動機 J08E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 280-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0, アイドリングストップ, リターダ, キセノンライト, DPR, ESスタート, デフロック, ブレーキロック
---


外寸(長さ) 8,880 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 2,630 mm
内寸(長さ) 6,260 mm	内寸(幅) 2,420 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

フロント 255/70R22.5	リア 245/70R19.5
---------------------	-------------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム内側錆小	車輛状態 ・ボディー各所傷

**GROOWAVE**  
Truck dealer