車輌状態表

車名			形状					
	ギガ アルミブロ			コック	ック リアエアサス 4軸低床			
型式					車体番号	,		
	(QKG-C	CYJ77A			CY	′J77A-	7006079
距離			最大積載量		排気量			車検期限
7	764,578	km	14,100	kg		9,830	СС	抹消
-	距離	型式 (型式 QKG-C	型式 QKG-CYJ77A 距離 最大積載量	型式 QKG-CYJ77A 距離 最大積載量	型式 車体番号 QKG-CYJ77A 距離 最大積載量 排気量	型式 車体番号 QKG-CYJ77A CY 距離 最大積載量 排気量	型式 車体番号 QKG-CYJ77A CYJ77A- 距離 最大積載量 排気量

上物

2013/3 四日市車体 3方開 丸カンフック10対 スタンションホール9個 精工ラック 蝶番ステンレス

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
スムーサーGX	6UZ1	有	軽油	380-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
青	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備

スペアキー, キセノンライト, ASR, エアサスコントローラー,DPD, HSA, IESC

外寸(長さ)			外寸(幅)			外寸(高さ)		
	11,980	mm		2,490	mm		3,410	mm
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)		
	9,520	mm		2,390	mm	700mm	リアアオリ600	mm

,					
タイヤ状態(分山) 10 10 スペ	5 10 10 10 27 10	5 10 8 5	8		
フロント		リア			
245/70R19.5				"	

キャブ内部 汚れ		
	中	
シート破れ		
	有り	

フロントガラス 飛び石有



フレーム状態

フレーム所々錆

エンジン状態

良好

リアNO2.3クロスメンバー補修跡

エアサスブーツヒビ割れ

車輌状態

- ・ボディー各所傷凹み
- ・右キャブステップ凹み

ミッション、デフ状態

- ・キャブ梯子錆穴
- ・床割れ、擦れ
- ・フロントフェンダー割れ

GROOWAVE

Truck dealer