

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03317	車名 エルフ	形状 セーフティーローダー		
初年度 平成19年06月	型式 BKG-NPR85AN	車体番号 NPR85-7002653		
乗員 3人	走行距離 147,827 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年08月05日
上物 2007/6 花見台 SF21EC ウインチ ラジコン アルミ歩み板 床フック(D字)5対 床フック(J字)1対 油圧リアジャッキ				

シフト スーマーEX	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 アイドリングストップ, ハロゲンライト, ASR
-----------------------------------

外寸(長さ) 7,510 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,190 mm
内寸(長さ) 5,700 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スベア</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	2	8			□	□			8	2	2	2	□	□	□	□	スベア	2	□	
2	8																			
□	□																			
8	2	2	2																	
□	□	□	□																	
スベア	2	□																		
フロント 225/70R16	リア 〃																			

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 錆、P塗り	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ 格納ミラー不良

