

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03367	車名 フォワード	形状 Lゲートダンプ		
初年度 令和2年03月	型式 2RG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7151287		
乗員 3人	走行距離 33,020 km	最大積載量 3,500 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2019/11 極東開発 DD04-53A 電動コボレーン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	キーレス, アイドリングストップ, DPD, HSA
-------	----------------------------


外寸(長さ) 5,450 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,480 mm
内寸(長さ) 3,250 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 350 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア	10		
8	8																
8	8	8	8														
スベア	10																

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボディー各所凹み ・ 床波、横根太曲り ・ コボレーンシート破れ ・ リアフェンダー凹み

