

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03130	車名 デュトロ	形状 2.6t吊3段クレーン 木平 標準ロング 高床		
初年度 平成27年03月	型式 TKG-XZU650M	車体番号 XZU650-0007016		
乗員 3人	走行距離 57,936 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2015/2 タダノ ZE263HR フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴3対 精工ラック				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 DPR


外寸(長さ) 6,030 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 2,670 mm
内寸(長さ) 3,650 mm	内寸(幅) 1,790 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									8	10	10	10							スベア	10		
	8	8																							
	8	10	10	10																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ 電格ミラー不良 ・ 左右アオリ内板浮き ・ 床板張り替え済
--------------------	--

