

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03249	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成25年12月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7054867		
乗員 3人	走行距離 81,411 km	最大積載量 2,550 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2013/12 ユニック URU344N フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス,HSA


外寸(長さ) 8,180 mm	外寸(幅) 2,270 mm	外寸(高さ) 2,970 mm
内寸(長さ) 5,450 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/90R17.5	リア
---------------------	----

フロントガラス 飛び石有 溶接飛び有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブ裏錆 ・鳥居下部パネル凹み ・左右精エラック欠 ・ボディー各所傷凹み
--------------------------	---

