

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03328	車名 レンジャー	形状 強化ダンプ		
初年度 平成27年01月	型式 TKG-FC9JCAP	車体番号 FC9JCA-18471		
乗員 3人	走行距離 51,614 km	最大積載量 3,650 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2014/6 新明和 DR4-17SY 3方開 スロープハンガー 床2重張り				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備


外寸(長さ) 5,410 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,440 mm
内寸(長さ) 3,400 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 360 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8							スベア	10			
	8	8																							
8	8	8	8																						
スベア	10																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボディー各所傷凹み ・ 右ドアストッパー外れ ・ 横根太曲がり

