

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03499	車名 コンドル(フォワードOEM)	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 令和元年08月	型式 2RG-BRR90S2	車体番号 BRR90-7001243		
乗員 2人	走行距離 13,674 km	最大積載量 2,400 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2019/7 タダノ ZE304MH フックイン ラジコン 3方開 丸かんフック4対 鳥居、床鉄 精工ラック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, アイドリングストップ, ドラレコ(SD欠),EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレイキ
--


外寸(長さ) 8,180 mm	外寸(幅) 2,270 mm	外寸(高さ) 3,040 mm
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,170 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									5	5	5	5							スベア	8		
	5	5																							
	5	5	5	5																					
	スベア	8																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 245/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有 Fガラス鉄粉付着
--------------------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボディー各所傷凹み</li> <li>・ 鳥居傾き、傷凹み</li> <li>・ クレーン操作パネル割れ</li> <li>・ 左フェンダー割れ</li> <li>・ 右キャブステップカバー割れ</li> </ul>
--------------	---

