

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03423	車名 キャンター	形状 低温冷凍車 4WD 10尺 全低床		
初年度 令和2年04月	型式 2RG-FDA20	車体番号 FDA20-580114		
乗員 3人	走行距離 167,715 km	最大積載量 1,900 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2020/2 東プレ XV22LOC-P -30℃設定 エバハウス 2020/2 東プレ 両側サイドドア リア観音扉 床ステンレス 仕切り板(取り外し可)				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ, キーレス, スペアキー, ハロゲンライト,DPF, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB) ,ドラレコ(SD欠)

外寸(長さ) 4,990 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,740 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,680 mm	内寸(高さ) 1,690 mm

タイヤ状態(分山)			
	10	10	
10	10	10	10
スペア	10		
フロント 195/85R15	リア //		

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 ラジエーターリザーバーキャップ欠	ミッション、デフ状態 右Fドライブシャフトブーツ破れ 右F足廻りブッシュ破れ
フレーム状態 右Fフレームフック部凹み	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み 外気温33度 スタート 27℃→1h 7℃→2h -2℃→4h -10℃ →9h -18.5℃

