

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03472	車名 エルフ	形状 木平 10尺 フルフラットロー		
初年度 令和元年12月	型式 2RG-NJR88A	車体番号 NJR88-7000897		
乗員 3人	走行距離 133,077 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 2段アオリ				

シフト F5	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ, キーレス, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ナビ, ドラレコ,DPD, HSA
--

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,120 mm	内寸(幅) 1,620 mm	内寸(高さ) 400mm 2段650 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	5	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント		リア	
195/75R15		〃	

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・ボディー各所傷凹み ・キーレスカバー割れ、テープ止め

