

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03506	車名 キャンター	形状 アルミウイング ワイドロング 全低床		
初年度 令和元年05月	型式 TPG-FEB50	車体番号 FEB50-573337		
乗員 3人	走行距離 70,742 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/4 パプコ リア観音扉 引出しフック4対 床縞鉄				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 DPF


外寸(長さ) 6,330 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,950 mm
内寸(長さ) 4,300 mm	内寸(幅) 2,090 mm	内寸(高さ) 1940mm 門口1830 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	8		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	8											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/75R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・荷箱内パネル板割れ穴 ・アオリ内張り傷凹み
--------------------------	-----------------------------------

