## 車輌状態表

管理No		車名		形状				
G-03523		キャンター		2.3t吊4段クレー	ン 木平 4WD 標準	<b>単ロング 全低床</b>		
初年度 型式				車体番号				
平成12年12月 KK-F6			G52EE	FG52EE	FG52EE-550095			
乗員	走行距離			最大積載量	排気量	車検期限		
3人		33,244	km	2,000 kg	5,240 сс	抹消		
上物								
2000/12 ユニック URV234 フックイン ラジコン								
			37	方開 床鉄 精エラッ	<b>7</b>			

シフト 原動機		ICターボ	燃料	馬力	
F5	4M51	無し	軽油	140-ps	
車体色 AC		PS PW		エアバッグ	
白	有	有	有	無	
ABS	電動ミラー				
無	左				


A	BS	電動ミラー				
	無	左				
₹	その他装備					
	ETC1.0,EZGO					

外寸(長さ)			外寸(幅)			外寸(高さ)		
	5,980	mm		1,930	mm		2,620	mm
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)		
	3,260	mm		1,800	mm		380	mm
タイヤ状態(分山)						キャブ内部		

	3,233			_,000	
タイヤ状態(分山)					
	8	8			
	8 8	8	8		
	スペア 10				
フロント		リア			
205/	75R16		"		

キャブ内部		
汚れ		
	小	
シート破れ		
	無し	

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
有り	右Fピラー凹み

エンジン状態 排圧高い

フレーム状態

ミッション、デフ状態 良好

フレーム所々錆小 左右クレーン下フレーム凹み 右Fフレームフック部凹み 第一メンバー凹み 車輌状態

- ・ボディー各所傷凹み
- ・Fグリル割れ
- ・アオリ内板擦れ、割れ
- ・クレーンワイヤーキンク
- ・右Fボデーアオリ溶接跡
- ・右精エラック欠

## **GROOWAVE**

Truck dealer