

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02779	車名 デュトロ	形状 プレスパッカー ワイドロング		
初年度 平成25年12月	型式 TKG-XZU710M	車体番号 XZU710-0007169		
乗員 3人	走行距離 6,384 km	最大積載量 2,900 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和8年08月07日
上物 2013/4 モリタエコノス PA57H-2 プレス式 7.3立米 連続スイッチ 汚水タンク ダンボールで使用				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー			


その他装備 バックカメラ(カラー), スペアキー, アイドリングストップ, ドラレコ

外寸(長さ) 6,430 mm	外寸(幅) 2,100 mm	外寸(高さ) 2,380 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スペア	10		
8	8															
8	8	8	8													
スペア	10															
フロント 215/70R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・荷箱サイドパネルタッチペイント跡 ・プレス板ベアリングガタ ・AC冷え不良 ・燃料タンクキャップキー欠

