

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03487	車名 フォワード	形状 Lゲートダンプ		
初年度 平成27年07月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-707752		
乗員 3人	走行距離 63,267 km	最大積載量 3,650 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2015/2 極東開発 DD04-53A 電動コボレーン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ, ハロゲンライト, DPD, HSA


外寸(長さ) 5,430 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 2,490 mm
内寸(長さ) 3,230 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 350 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・プロテクター凹み、上部切れ穴 ・床波、横根太曲がり ・ボディ各所凹み ・ミラーカバー1部欠 ・リアフェンダー凹み
--------------	---

