

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03467	車名 エルフ	形状 2.6t吊4段クレーン 木平 標準ロング 高床		
初年度 平成26年09月	型式 TKG-NKR85R	車体番号 NKR85-7041630		
乗員 3人	走行距離 86,136 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和7年12月1日
上物 2014/10 ユニック URU264 フックイン ラジコン ゴンドラ付き 3方開 ロープ穴3対 精工ラック 床鉄				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス, ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA
---

外寸(長さ) 5,990 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,560 mm
内寸(長さ) 3,660 mm	内寸(幅) 1,800 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			2	2	5	5					スベア	10		
8	8																
2	2	5	5														
スベア	10																
フロント 205/85R16	リア //																

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 錆小	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボディー各所傷凹み</li> <li>・ クレーンブーム凹み傷</li> <li>・ 床元板割れ穴</li> <li>・ 鳥居曲り</li> <li>・ アオリ曲り</li> <li>・ クレーンワイヤーキンク</li> </ul>
--------------	---

