

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03437	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成30年09月	型式 2PG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7130907		
乗員 3人	走行距離 60,786 km	最大積載量 2,450 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2018/7 ユニック URG344 フックイン ラジコン 3方開 丸かんフック4対 ロープ穴4対 精工ラック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, DPD, HSA, IESC, レーンキープアシスト, ミリ波車間クルーズ
--

外寸(長さ) 8,170 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 3,010 mm
内寸(長さ) 5,410 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

フロントタイヤサイズ 245/80R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有
------------------

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

 <p>飛び石</p>  <p>傷</p>	
 <p>飛び石</p>  <p>凹み</p>	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・床割れ穴 ・ボディー各所傷凹み ・クレーンブーム凹み

**GROOWAVE**  
Truck dealer