

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03488	車名 スーパーグレート	形状 フックロール ハイルフ 2デフ		
初年度 平成27年08月	型式 QPG-FV60VZ	車体番号 FV60VZ-510182		
乗員 2人	走行距離 493,389 km	最大積載量 11,600 kg	排気量 12,800 cc	車検期限 抹消
上物 2014/9 極東開発 TM13-50 ツインホイスト キャブバックステップ				

シフト F7	原動機 6R10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 420-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC2.0,バックカメラ,アルミホイール, キーレス,DPF, EZGO ,デフロック (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー
-------	---

外寸(長さ) 11,280 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,260 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	8 8 8 8 8 8 スベア 10
フロント 11R22.5	リア

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆 サブフレーム所々錆 リアNO1クロスメンバー錆穴	車輛状態 ・荷箱固定スライドオイル漏れ ・ツールBOX錆穴 ・フック部アーム凹み ・可変バンパーブラケット補修跡、錆穴 ・テールランプ取付ステー曲り ・リアフェンダー取付ステー錆穴
--	--

