

## 車輛狀態表

管理No G-03457	車名 デュトロ	形状 冷蔵冷凍車 パワーゲート 全低床 ワイドロング
初年度 令和2年06月	型式 2RG-XZU712M	車体番号 XZU712-0008624
乗員 3人	走行距離 113,218 km	最大積載量 3,000 kg
		排気量 4,000 cc
		車検期限 令和8年08月21日
上物 2017/8 東ブレ XV32H0C-P エバハウス -5℃設定 2017/8 東ブレ 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床システムフロア 断熱55mm 2017/7 極東開発 格納ゲート 1t 室内リモコン		

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	N04C	有	軽油	150-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
クリーム	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			


その他装備	ETC1.0,アイドリングストップ, LEDヘッドライト, ドラレコ ,VSC, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS)
-------	--

外寸(長さ)	6,370 mm	外寸(幅)	2,230 mm	外寸(高さ)	2,970 mm
内寸(長さ)	4,400 mm	内寸(幅)	1,830 mm	内寸(高さ)	1,950 mm

<p>タイヤ状態(分山)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">スペア</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">10</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> </div> </div>	
フロント	リア
225/70R16	//

キャブ内部
汚れ
小
シート破れ
無し

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 各所錆小 内側錆		車輛状態 ・ 荷箱内パネル傷凹み ・ 看板跡  外気温32℃ スタート30℃→1h 1℃→2h -4.5℃→3h -5.5℃	

**GROOVAVE**  
Truck dealer