

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03531	車名 レンジャー	形状 Lゲートダンプ		
初年度 令和2年03月	型式 2KG-FC2ABA	車体番号 FC2AB-118475		
乗員 3人	走行距離 24,624 km	最大積載量 3,300 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2020/1 極東開発 DD04-53A 電動コポレーン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備  
ETC1.0,LEDヘッドライト,DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティ (PCS)


外寸(長さ) 5,370 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,480 mm
内寸(長さ) 3,140 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 330 mm

タイヤ状態(分山)			
8	8		
8	8	8	8
スベア 10			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボディー各所凹み</li> <li>・ 横根太曲り、床波</li> <li>・ ダンプ左へ傾き</li> <li>・ コポレーンシート破れ</li> <li>・ 左電格ミラー不良</li> <li>・ リアフエンダー凹み</li> </ul>

