

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03434	車名 フォワード	形状 3転ダンプ		
初年度 平成29年05月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7097936		
乗員 3人	走行距離 56,588 km	最大積載量 3,350 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2016/7 極東開発 DF04-100B 3方開 右アオリ自動開閉付				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス, アイドリングストップ,DPD, HSA

外寸(長さ) 5,460 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,490 mm
内寸(長さ) 3,420 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 300 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5		5								5	5	5	5							スベア	10		
	5		5																						
	5	5	5	5																					
	スベア	10																							
フロント 225/80R17.5	リア 〃																								

キャブ内部 汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム内側錆 リアNO1クロスメンバー凹み 左リアフレームフック部凹み	車輛状態 ・キャブフロアー凹み ・左リアピラーアウター凹み ・キャブバックパネル修正、凹み ・床波 ・ダンプ裏錆 ・コボレーンシート破れ ・キーレス不良
--	---

