

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03626	車名 スーパーグレート	形状 低温冷凍車 4軸低床 リアエアサス		
初年度 平成29年09月	型式 QPG-FS64VZ	車体番号 FS64VZ-525494		
乗員 2人	走行距離 1,121,463 km	最大積載量 12,900 kg	排気量 12,800 cc	車検期限 抹消
上物 2017/9 東プレ XV72LSC-U エバハウス -30℃設定 スタンバイ付(コード欠) 2017/9 東プレ 左サイド観音扉 リア観音扉 ラッシング2段 床縞アルミ ジョロダーレル4列 断熱55mm				

シフト F6	原動機 6R10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,アイドリングストップ,キセノンライト,ASR,エアサスコントローラー,DPF,EZGO


外寸(長さ) 11,970 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,750 mm
内寸(長さ) 9,390 mm	内寸(幅) 2,290 mm	内寸(高さ) 2460mm 門口2260 mm

タイヤ状態(分山)	8	8	8	8
	8	8	8	8
	8	8	8	8
スベア	8			

キャブ内部 汚れ	小
シート破れ	有り

フロント 245/70R19.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 飛び石有 Fガラス割れ2cm数か所



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム内側錆 クロスメンバー錆	車輛状態 ・左ドアズレ小 ・荷箱内パネル傷凹み ・エアー漏れ小 ・ACベルト鳴き ・天張りスピーカーカバー欠 外気温26℃ スタート 24℃→2h -11.5℃→4h -15℃

