

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03574	車名 レンジャー	形状 アルミウイング ベッド付 ハイルフ リアエアサス ワイド		
初年度 令和3年07月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-124248		
乗員 2人	走行距離 427,889 km	最大積載量 2,300 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年08月25日
上物 2021/6 パブコ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 2021/3 極東開発 格納ゲート 1t ラジコン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ, スペアキー, エアサスコントローラー, ナビ,DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティ (PCS) (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー
--

外寸(長さ) 8,620 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,550 mm
内寸(長さ) 6,240 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2410mm 門口2310 mm

タイヤ状態(分山)	
<div><div><div>8</div><div></div><div>8</div><div>8</div><div></div><div>スベア</div></div><div><div>5</div><div></div><div>8</div><div>8</div><div></div><div>5</div></div></div>	
フロント	リア
225/80R17.5	〃

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 シフトノブガタ
フレーム状態 フレーム内側錆小	車輛状態 ・アオリ内張り傷凹み ・床擦れ ・左精エラック欠