

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状
G-03629	レンジャー	2.9t吊4段クレーン ベッド付 増トン
初年度	型式	車体番号
平成24年07月	QKG-FE7JMAA	FE7JMA-10373
乗員	走行距離	最大積載量
2人	384,607 km	7,200 kg
乗員	走行距離	排気量
2人	384,607 km	6,400 cc
乗員	走行距離	車検期限
2人	384,607 km	抹消
上物		
	2012/6 タダノ ZE304HR フックイン ラジコン	
	2012年 山田車体 造りボデー 3方開 丸かんフック8対 スタンションホール2対 引出しフック8対	
	【ステンレス】サイドバンパー リアフェンダー	

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	J07E	有	軽油	260-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
青	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備	アイドリングストップ, キセノンライト,DPR, ESスタート
-------	---------------------------------

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
9,680 mm	2,400 mm	2,990 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
5,920 mm	2,240 mm	500 mm

タイヤ状態(分山)	
	10
	10
	□
	□
5	5
5	5
□	□
□	□
スペア	要交換
フロント	リア
265/70R19.5	〃

キャブ内部
汚れ
小
シート破れ
有り

フロントガラス
飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 シリンダーヘッドリア側オイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆	車輌状態 ・床割れ穴 ・アオリ内張り傷凹み ・空調操作パネルボタン反応悪い ・AC不良 ・アンテナ欠

GROOWAVE
Truck dealer