

VEHICLE CONDITION REPORT


車輌状態表

管理No	車名	形状
G-03621	エルフ	高所作業車
初年度	型式	車体番号
平成26年02月	SKG-NKR85N	NKR85-7020740
乗員	走行距離	最大積載量
3人	52,742 km	排気量 2,990 cc 車検期限 抹消
上物		2014/2 タダノ AT-121TG 2639h バケット鉄 作業床高さ11.9m

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4JJ1	有	軽油	150-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			
その他装備				
ETC1.0, ASR,DPD, HSA				

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
5,060 mm	1,880 mm	3,190 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	
8	8
□	□
8 8	8 8
□ □	□ □
スペア 10	□
フロント	リア
205/85R16	〃

傷凹み	
傷	
	
傷凹み	
修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 インタークーラー突き上げ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 左Fフレームフック部凹み フレーム内側錆小	車輌状態 ・上物各所傷 ・キャブバックパネル傷 ・ブーム先カバー凹み ・バケット傷凹み ・右Fウインカーレンズ取付不良(テープ止め) ・キーレス不良
キャブ内部 汚れ 小 シート破れ 無し	
フロントガラス 飛び石有	

GROOWAVE
Truck dealer